

# Denúncia

Florianópolis, 07 de fevereiro de 2023



**Assunto:** ATERRO em “Rua” no Parque Natural Municipal Lagoa do Jacaré das Dunas do Santinho

Considerando a situação limite em que se encontra a ocupação da Praia do Santinho, uma das últimas áreas que engloba remanescentes de ecossistemas de floresta ombrófila, restinga, lagoas e dunas na Ilha de Santa Catarina, os quais estão sofrendo com a depredação e a explosão imobiliária. Lembrando ainda que a área é de importância extrema para a recarga do Aquífero Ingleses, que abastece toda a população do Norte da Ilha;

Considerando a aprovação da rua Abelardo Paulo da Silva sobre Áreas de Preservação Permanente, área inundável (Anexo 1) e dentro da área do Parque Natural Municipal da Lagoa do Jacaré das Dunas do Santinho;

Considerando que a “rua”, na sua parte inicial e mais alta, não possui capacidade para a circulação de carros e garantir o fluxo de pedestres de forma segura (Anexo 2);


Considerando as reiteradas solicitações da comunidade e do ISAS para que tal rua não fosse aprovada, e posteriormente para o cancelamento da sua designação tanto junto à Câmara de Vereadores quanto ao Ministério Público de Santa Catarina;

Considerando a placa colocada recentemente na área sobre um projeto de pavimentação e drenagem da “rua” (Anexo 3);

Considerando as máquinas e material depositados ao lado da área inundável do Parque Natural Municipal Lagoa do Jacaré das Dunas do Santinho neste dia 07 de fevereiro (Anexo 4);

Vimos através deste solicitar a verificação da legalidade da aprovação desta rua e do referido projeto de pavimentação e drenagem, além de embargo a tal obra.

## Anexo 1



*Rua Aberlado Paulo da Silva em área inundável. Imagem: Geoprocessamento Corporativo - PMF*



*Rua Abelardo Paulo da Silva, rente às cercas e muro, em área inundável. Retirada em Janeiro de 2021.*



*Área pretendida para drenagem e pavimentação da Rua Abelardo Paulo da Silva*



*Área pretendida para drenagem e pavimentação da Rua Abelardo Paulo da Silva*

## Anexo 2



*Rua Abelardo Paulo da Silva, em seu início, fora de área inundável, porém sem condições de abrigar a circulação de automóveis e pessoas de forma segura*

### Anexo 3



Foto realizada em 05 de fevereiro de 2023

## Anexo 4

